

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
भवन प्रमण्डल, सीवान।

पत्रांक 1848/3170

दिनांक 03/10/2020

प्रेषक,

ई0 मलय कुमार सिन्हा
कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमण्डल, सीवान।

सेवा में,

प्रधानाचार्य
महावीरी सरस्वती विधा मंदिर
गोशाला रोड, विजयहाता
सीवान

विषय:-

महावीरी सरस्वती विधा मंदिर, गोशाला रोड, विजयहाता, सीवान का भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग:-

आपका पत्रांक 88/2020 दिनांक 15.09.2020 एवं कनीय अभियंता, भवन अवर प्रमंडल संख्या-1, सीवान का पत्रांक शून्य दिनांक 30.09.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि उक्त विधालय का निरीक्षण श्री अनिल कुमार सिंह, कनीय अभियंता, भवन अवर प्रमंडल संख्या-01, सीवान के द्वारा किया गया एवं निरीक्षणोपरांत उनके द्वारा समर्पित प्रतिवेदन अनुसार विधालय का भवन पठन-पाठन के लिए उपयुक्त पाया गया है।

अतः कनीय अभियंता, श्री अनिल कुमार सिंह, कनीय अभियंता, भवन अवर प्रमंडल संख्या-01, सीवान द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन के आधार पर विधालय भवन का सुरक्षा प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

अनुलग्नक:-

कनीय अभियंता द्वारा समर्पित
जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति।

विश्वासभाजन

11/10/20
कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमण्डल, सीवान।
01.10.20
कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमण्डल
सीवान